



**Oggetto:** Verbale di collaudo relativo alla procedura di acquisto di beni per “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  
Avviso prot. n. 78988 del 29 maggio 2023 “ Realizzazione laboratori “green” sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado ad indirizzo alberghiero, agrario, nautico e/o aeronautico in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 227 marzo 2023 n.55  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V –

<b>Codice Progetto</b>	<b>13.1.4A-FESR PON-EM-2023- 24</b>
<b>C.U.P</b>	<b>B74D23001170006</b>

78988 del 29/05/2023 - Realizzazione laboratori green, sostenibili e innovativi - ASSE V  
PELLEGRINO ARTUSI FORLIMPOPOLI - FOIS00200T  
Elenco moduli : **1- ALBERGHIERO**  
Importo utilizzabile per forniture e servizi ( importo autorizzato € 212.500, 00 + economie spese generali) =  
€ 230.262,48  
LOTTI N.14 - AZIENDE FORNITRICI N.9

Forlimpopoli, 14 settembre 2023

## VERBALE DI REGOLARE FORNITURA E COLLAUDO LOTTO N.1

Il giorno 14 del mese di settembre dell’anno 2023 alle ore 10.00 nella sede centrale dell’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi di Forlimpopoli , i sottoscritti:

Prof.ssa Mariella Pieri	Dirigente scolastico
Dott.Enrico Frattini	Direttore Servizi GA
Ass.te tecnico Ivan Gori	Individuato con incarico Prot. n. 11757 del 14 luglio 2023 dal Dirigente Scolastico dell' Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi di Forlimpopoli quale <b>esperto collaudatore</b> delle attrezzature tecnologiche previste dal progetto PON-FESR - 13.1.4 – "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo
Sig.////////	In nome e per conto della Ditta <b>TECNICAF SRL</b>

Sono convenuti per procedere alla verifica ed al collaudo delle seguenti attrezzature consegnate (art. 24 D.P.C.M. n. 452/97):

	CIG	Decisione a contrarre per l'affidamento diretto forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) - D. L.gs 36/2023	ORDINE
<b>LOTTO 14</b>	ZAD3BF2C29	PROT. DEL 12080 DEL 20/07/2023	N.694 DEL 21/07/2023
<b>DITTA : TECNICAF SRL</b> <b>Via Meucci 15 FORLI</b>			

DESCRIZIONE	QUANTITA	IMPORTO UNITARIO SENZA IVA	IMPORTO TOTALE CON IVA
ARMADIO FROLLATURA CARNE EVERLASTING MOD.STGMEAT 700 GLASS	1	€ 4.975,00	
ARMADIO CONSERVAZIONE PESCE EVERLASTING MOD.FISHGREEN 700 GLASS	1	€ 4.975,00	
		<b>€ 9.980,00</b>	<b>€ 12.139,00</b>

**PRESO ATTO** che l'operatore aggiudicatario ha provveduto all'esecuzione della fornitura, come da documento di trasporto agli atti dell'Istituto;

**DATO ATTO** che il rappresentante legale pro tempore dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, non presiede alle operazioni di collaudo delle attrezzature oggetto della fornitura;

**PRESA VISIONE** della parte progettuale inerente la tipologia dell' attrezzature tecnologica richiesta e verificata la presenza della stessa consegnata dall'operatore economico aggiudicatario della fornitura;

Vengono effettuate le verifiche di funzionalità delle attrezzature

**ARMADIO FROLLATURA CARNE EVERLASTING MOD.STGMEAT 700 GLASS**

*La macchina è stata consegnata in confezione robusta, legata con reggite di plastica e posizionata su un pallet di legno su misura.*

*I lati e le parti in vetro erano adeguatamente schermate con fogli sagomati di cartone con spessore minimo di cm 2;*

*Dopo aver verificato che quanto consegnato fosse conforme a quanto ordinato e a quanto descritto nella bolla di consegna, assieme agli operai della ditta venditrice si è proceduto all'apertura degli imballi e al posizionamento nella sede di destinazione.*

*Si è proceduto al controllo, interno ed esterno, per verificare l'assenza di vizi costruttivi, graffi, ammaccature che potevano essere ricondotte o a un cattivo stoccaggio da parte del produttore, (o del venditore), o a un trasporto e scarico maldestro da parte degli operatori della ditta venditrice; tale controllo ha evidenziato che la macchina era perfetta.*

*Al suo interno erano presenti 3 griglie con relativi supporti montati per la gestione dello spazio interno, ulteriori supporti per griglie, sonda, libretto di uso e manutenzione.*

*Dato che tutti i controlli svolti hanno dato esito positivo si è proceduto al collegamento alla rete elettrica per verificare il buon funzionamento globale della macchina.*

*La macchina è stata attiva per ore 2 senza palesare difetti di funzionamento; anche il display touch, deputato al settaggio e impostazione della vetrinetta, ha lavorato correttamente.*

#### **ARMADIO CONSERVAZIONE PESCE EVERLASTING MOD.FISHGREEN 700 GLASS**

*La macchina è stata consegnata in confezione robusta, legata con reggite di plastica e posizionata anch'essa su un pallet di legno su misura.*

*I lati e le parti in vetro erano adeguatamente schermate con fogli sagomati di cartone con spessore minimo di cm 2 e, nelle zone più critiche, il cartone era ripiegato a formare più strati.*

*Dopo aver verificato che quanto consegnato fosse conforme a quanto ordinato e a quanto descritto nella bolla di consegna, assieme agli operai della ditta venditrice si è proceduto all'apertura degli imballi e al posizionamento della vetrinetta per la conservazione del pesce nello spazio adiacente a quella precedentemente installata.*

*Si è proceduto al controllo, interno ed esterno, per verificare l'assenza di vizi costruttivi, graffi, ammaccature che potevano essere ricondotte o a un cattivo stoccaggio da parte del produttore, (o del venditore), o a un trasporto e scarico maldestro da parte degli operatori della ditta venditrice.*

*Anche in questo caso la macchina è risultata priva di difetti.*

*Al suo interno erano presenti 3 griglie con relativi supporti montati per la gestione dello spazio interno, ulteriori supporti per griglie, sonda, libretto di uso e manutenzione.*

*Dato che tutti i controlli svolti hanno dato esito positivo si è proceduto al collegamento alla rete elettrica per verificare il buon funzionamento globale della macchina.*

*La macchina è stata attiva per ore 2 senza palesare difetti di funzionamento; anche il display touch, deputato al settaggio e impostazione della vetrinetta, ha lavorato correttamente.*

Il collaudatore dichiara pertanto che :

- a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- c) La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- d) La fornitura è priva di difetti palesi.

Si è accertato che i materiali sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Il presente certificato attesta la regolare esecuzione della fornitura ed il collaudo positivo del materiale.

I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell'art.17 comma 3 del D.I. 129/2018.

Le operazioni di collaudo si concludono alle ore 15.00


Letto , confermato e sottoscritto.

ALLEGATI:

- ORDINE N.694
- DOCUMENTO DI TRASPORTO

Il Collaudatore

ass.te tecnico Gori Ivan



Il Direttore SGA

dott.Enrico Frattini



Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Mariella Rieri

